



СТОЛИЧНА ГОЛЪМА ОБЩИНА  
Архиградоустр. д-ция


Отделение

№

13511-х

1939 г.

София



До Министерството  
на войната - отдѣлъ за воен-  
ни паметници и пр.

Т у к ъ .-

*сир. инж. Швабков*

На № 10570/22.IX.939 год.

Въ отговоръ на писмото Ви подь насрещния нумеръ съобщаваме Ви, че въ връзка издирване коститѣ на Дякона-апостолъ Василь Левски, Архитектурно-градоустройствената дирекция съвмѣстно съ представителя на военнитѣ музеи г-нъ подполковникъ О.З. Асенъ Дончевъ предприе изследвания на основитѣ на паметника "Василь Левски", като резултатъ отъ които се установи следното:

Основата на паметника е съ размѣри 6.20/6.20 м. и съ дълбочина не по-голѣма отъ 3.00 м./нашитѣ изкопи стигнаха до 3 метра/.Основата е зидана отъ голѣми 30-40 на 50-60 см.каменни блокове на специаленъ много здравъ разтворъ, който не се троши съ обикновено длѣто.?

Вследствие на гореизложеното и като се вземе предвидъ, че нѣмаме никакви положителни сведения, кога и кжде сж възидани коститѣ на Апостола, то ще бжде много мъчна и рискувана задача да се къртятъ тия голѣми и извънредно здрави основи. Това предполага да се демон-

тира цѣлиятъ паметникъ и цѣлата основа, което изисква много парични сръдства.

Независимо отъ горнитѣ изследвания, по нареждане на Началника на отдѣлението - г-нъ Куюмджиевъ, се демонтираха две гранитни плочи непосредствено до основата на паметника подъ ръководството на инж. Квартирниковъ, който донася, че следъ премахването на плочитѣ не съществуватъ никакви следи, отъ които да може да се сжди, че на това мѣсто се намира нѣкакво помѣщение - гробница или друго подобно, въ което да се съхраняватъ коститѣ на Апостола.

При това положение трѣбва да се смѣта въпросътъ-предметъ на писмото Ви съ носрещния номеръ за изчерпанъ и да се насочатъ издирванията въ друга насока.

АРХИТЕКТЪТЪ:

ДИРЕКТОРЪТЪ

Т. ГОРЯНОВЪ

Дѣловодителъ:

/Ал. Стоиловъ/

